

Версия 4.8.40.747 от 24.01.2021

Послан admin - 24.01.2021 01:24

Значительное обновление для адаптера MMC Wireless.

Реализована долгожданная поддержка заводских протоколов Toyota, Nissan

24.01.2021

[V] 4.8.40.747

[+] Адаптер MMC Wireless: реализована поддержка протокола ISO 14230 - Toyota, Nissan

[!] Небольшие исправления

19.01.2021

[V] 4.8.39.743

17.01.2020

[ldb] Значительно переработана база(инициализация блоков управления) для многих марок (В том числе Toyota)

1. Все изменения актуальны для адаптеров семейства ELM327

2. Для MMC Wireless из общих протоколов пока выполнена поддержка ISO-9141-2, ISO-15675(CAN)

[+] Реализована обработка пакетной отправки команд для MMC Wireless

[+] В лог-файле добавлены тип используемого адаптера и его версия

05.01.2020

[+] Добавлена поддержка пакетных команд для адаптера MMC Wireless

[+] Подключена новая база данных с значительными исправлениями

01.12.2020

[v] 4.7.38.735

[+] Предварительная версия сканера. Добавлена прошивка адаптера MMC Wireless, 27-200

[!] Изменена адресация для некоторых блоков Mitsubishi

10.11.2020

[v] 4.7.37.730

[!] Добавлены кнопки быстрого доступа к рынкам Mitsubishi

[!] Изменения в базе данных для старых системы ABS(CAN)

05.11.2020

[v] 4.7.36.727

[!] Улучшение стабильности работы

[!] По умолчанию включено сохранение данных сессии и включены заголовки в графическом режиме

[!] Исправлено сохранение лога и копирование в буфер обмена

02.11.2020

[v] 4.7.35.725

[!] Исправлена ручная проверка порта для USB, Блютус адаптера ELM327

[!] Реорганизовано окно поиска адаптеров: ELM327 WiFi, USB/BT

[!] Мелкие исправления в переводе

31.10.2020

[v] 4.7.34.708

[!] Для адаптера MMC Wireless исправлен протокол подключения по кнопке ISO-9141-2

[!] Исправления в процедуре обнаружения адаптеров: проверено ELM327 WiFi, ELM327 Bt, MMC Wireless

[+] Добавлена функция отображения качества сигнала WiFi для адаптера MMC Wireless

[!] Исправлена ошибки выбора файла русификации после установки на "чистую систему";

[!] Исправлена ошибка определения адаптера ELM327 WiFi при установке на "чистую систему";

17.10.2020

[!] Исправлена работа выборки команд из лога событий, проводящая к дублированию

[!] Исправления в драйвере обработки данных

05.10.2020

[v] 4.6.33.695

[!] Исправления в драйвере адаптера MMC Wireless

[!] Исправлен поиск в редакторе кодов DTC

[!] Исправлено завершение поиска VIN-кода

05.10.2020

[v] 4.6.33.694

[!] Критические исправления в обработчике команд для MMC Wireless: ATR0, ATR1

[!] Критические исправления в модуле инициализации блока для MMC Wireless для команды 1092

[22.09.2020]

[+db] Добавлены новые идентификаторы: Europe.ASX.SRS; Japan.i-MiEV.Keyless;
Japan.i-MiEV.Combination_meter

=====

Re: Версия 4.8.40.747 от 24.01.2021

Послан sibo - 04.03.2021 00:40

Как у вас получается в новых версиях ломать то , что без проблем работало в старых ? 🙄

Давненько не пользовался , тут обновил до последней версии , попробовал подключиться и на тебе , обычный Оутландер ХЛ 2007 года , подключаемся к двигателю , пишет "неизвестный (или неопознанный ?) протокол . Ну как так то ? 🙄

Откатил на 694-ю (не то что она какая то особо стабильная , просто максимально древняя , что под руками болталось) версию и всё , никаких проблем с подключением нет.

=====

Re: Версия 4.8.40.747 от 24.01.2021

Послан admin - 04.03.2021 16:58

Здравствуйте! Спасибо за сигнал. Да были ошибки после групповых операций с базой данных, "оптимизировали" команды, потом оказалось, что зря.

Причем ошибки присутствовали в последних выпусках и мы их не сразу заметили.

Давно пробовали обновляться? В последней версии все должно работать.

Версия 4.9.44.762 от 02.03.2021

=====