

Прошивка 40.735

Послан admin - 13.05.2021 15:36

Обновлена прошивка WROOM v40-735.bin. Рекомендуется к обновлению!

В её коде были выполнены изменения:

- Настоящая 5-бодовая инициализация - драйвер работает непосредственно на скорости 5 бод.
- Переписан фрагмент кода, обрабатывающий входные данные. Нестабильность проявлялась в обработке длинных пакетов >> 130 байт (Протоколы ISO-14230)
- Был увеличен входной буфер, принципиально улучшено быстродействие кода
- Добавлена аппаратная фильтрация символов в диапазоне 0x00..0x7E. (Для подавления спорадических помех от контроллера (символы, с установленным 7-битом))
- Прочие оптимизации

=====

Re: Прошивка 40.735

Послан sibo - 24.05.2021 21:21

При попытке подключится к коробке вылазит эта хрень . При подключении к АБС тоже самое , только цифры другие . К двигателю подключается без проблем .

По кабелю подключение ко всем блокам без проблем.

=====

Re: Прошивка 40.735

Послан admin - 25.05.2021 01:59

Исправили. Скачайте новую версию MMC-Reader 5.8.72.1124 от 25.05.2021

Из прошивки удалили перевод ID ECU в верхний регистр, теперь добавили это в сканер.

Некоторые блоки отдают в верхнем регистре ID, некоторые в нижнем...

В общем, мелочь, а пропустили. Спасибо!

Теперь все будет работать.

=====