

Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 21.12.2012 17:54

Ражеро IO, 2000г, блок АКПП: F111

Странное значение параметра "Температура жидкости АКП",. Двигатель не работает, не заводился, на улице -15С.

[ссылка](#)

После запуска и непродолжительной работы "температура" поднялась 🙄

[ссылка](#)

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Евгений - 13.02.2018 09:58

Посмотрите это видео, может оно прояснит картину

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан volodyak57 - 17.02.2018 01:03

Здравствуй, Евгений. У меня заработали оба протокола. Ура!!! Я переставил windows, с 10 на 7. Видимо в моей 10 не все нормально. Спасибо за консультацию. Буду изучать программу.

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан volodyak57 - 09.03.2018 18:40

Евгений, здравствуйте.

АБС ID D028 старые ошибки не стирает. попробовал на двух блоках. Скрипшоты прикрепил. Датчики все рабочие не в обрыве прозванивал и в динамике показывают скорость. Может конечно оба блока неисправны, что маловероятно. Я думаю, что программная ошибка.

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Евгений - 10.03.2018 21:19

Здравствуйте.

Завтра перепроверю команды сброса кодов неисправностей и остальные команды. Позже отпишусь.

Кстати, идентификатор B028 а не D028 !

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Евгений - 12.03.2018 12:17

Еще раз проверил команды опроса и сброса кодов неисправностей, все точно как в МУТ3. Я не знаю в чем может быть проблема.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан volodyak57 - 12.03.2018 14:41

Как поступить? Два блока неисправны. Зависла память. Не обнуляется? Ктонибудь из форумчан встречался с АБС такой ситуации?

=====