

Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 21.12.2012 17:54

Pajero IO, 2000г, блок АКПП: F111

Странное значение параметра "Температура жидкости АКП",. Двигатель не работает, не заводился, на улице -15С.

[ссылка](#)

После запуска и непродолжительной работы "температура" поднялась 🙄

[ссылка](#)

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан volodyak57 - 22.03.2018 00:45

Пока работу приостановил. У меня в гараже со светом проблемы. Генератор купил, сломался. Вот занимаюсь возвратом денег. Реально, я думаю вернусь к этому вопросу через месяц, может и больше. Я обязательно отпишусь. Извините за задержку.

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Vanja_Vanja - 24.03.2018 21:51

Пытался подключиться к блоку абс эклипса в кузове d53a. Программа писала что нет ответа от блока, после этого были попытки подключиться к другим блокам. При повторной попытке подключиться выдало неизвестный индефикатор (лог прикладываю). После перезапуска программы, снова не было ответа от блока

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Евгений - 25.03.2018 21:43

Спасибо за лог. На днях попробую добавить этот идентификатор

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Vanja_Vanja - 20.04.2018 02:12

Есть новости по логу?

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Евгений - 22.04.2018 20:35

Здравствуйте!

К сожалению порадовать нечем. Идентификатор 602C МУТ-3 не знает. Ошибки исключены. Из данных лога видно, что после инициализации поступили правильные кейбайты от системы ABS. Есть предположение, что этот идентификатор есть в программе Медик для американского рынка. Проверить нет возможность, потому как нет этой программы.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Vanja_Vanja - 10.07.2018 22:09

здравствуйте. снова прикладываю лог. авто аиртрек турбо. не подключиться к акпп и абс. к эбу двигателя подключается. физически эбу двигателя и коробки- один блок.

mmc-reader.ru/forum/post/reply/2/413#

=====