

Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 21.12.2012 17:54

Ражеро IO, 2000г, блок АКПП: F111

Странное значение параметра "Температура жидкости АКП",. Двигатель не работает, не заводился, на улице -15С.

[ссылка](#)

После запуска и непродолжительной работы "температура" поднялась ☺

[ссылка](#)

Ре: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Евгений - 23.03.2019 11:16

Какое название адаптера в диспетчере устройств при подключении к компьютеру?

Если название отлично от K-Line+1G MMC Device, то смените прошивку. Все необходимое в архиве.

Было время, когда адаптер имел старое название а Виталий возможно забыл внести его в программу для определения.

Ре: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Evgeniy - 23.03.2019 15:24

Ре: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Vanja_Vanja - 24.03.2019 14:09

Подтверждаю проблему. После того как в прошлый раз написал сообщение, залез на сайт и увидел, что вышло куча обновлений.

Теперь Ммс-ридер выдает "адаптер не найден",, тоже адаптер первого исполнения.

Получается заставить работать, если в настройках менять порт на неправильный и обратно, отключать/подключать адаптер. В общем сам не понимаю как, но в итоге он работает. Прошивку не пробовал менять

Вторая проблема с элм ридером. Авто евро кольт 2008гв. Подключается ко всем системам кроме двигателя. К двигателю только через общую диагностику обд2

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан winter1971 - 24.03.2019 15:28

Драйвер адаптера надо обновить. Тогда заработает. Или использовать старые версии mms-reader. С ними подобных заскоков замечено не было.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 24.03.2019 16:37

Evgeniy написал:

Выложена новая версия MMC-Reader, скачайте. Проблема должна быть решиться.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 24.03.2019 16:39

Vanja_Vanja написал:

Подтверждаю проблему. После того как в прошлый раз написал сообщение, залез на сайт и увидел, что вышло куча обновлений.

Теперь Ммс-ридер выдает "адаптер не найден", тоже адаптер первого исполнения. Получается заставить работать, если в настройках менять порт на неправильный и обратно, отключать/подключать адаптер. В общем сам не понимаю как, но в итоге он работает. Прошивку не пробовал менять

Вторая проблема с элм ридером. Авто евро кольт 2008гв. Подключается ко всем системам кроме двигателя. К двигателю только через общую диагностику обд2

С кольтом нам нужен лог. Высылайте файл, добавим двигатель.

=====