

Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 21.12.2012 17:54

Pajero IO, 2000г, блок АКПП: F111

Странное значение параметра "Температура жидкости АКП",. Двигатель не работает, не заводился, на улице -15С.

[ссылка](#)

После запуска и непродолжительной работы "температура" поднялась 🙄

[ссылка](#)

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан sibo - 08.11.2020 00:05

admin написал:

Еще один момент, на этих машинах могут быть переходные модели КАН - протоколов, там совсем другая инициализация.

ELM-Reader - Каталог - Mitsubishi - All models

Здесь расположены данные системы.

Попробуйте, как раз если есть такие машины. Там нет диагностики полного привода , но попробую.

Вот логи и ВИН.

Раздатка.

АБС

ВИН

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан sibo - 08.11.2020 00:08

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан sibo - 08.11.2020 00:10

Что за хрень ? Не могу отправить сообщение.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан sibo - 08.11.2020 00:11

И поправьте , если возможно в MMC райдере . Почему то перестала диагностироваться система TCL .

В более ранних версиях не было проблем с этим . Лог прилагаю.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан sibo - 08.11.2020 00:11

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 08.11.2020 00:34

Спасибо! Будем разбираться. TCL посмотрим.

=====