

Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 21.12.2012 17:54

Pajero IO, 2000г, блок АКПП: F111

Странное значение параметра "Температура жидкости АКП",. Двигатель не работает, не заводился, на улице -15С.

[ссылка](#)

После запуска и непродолжительной работы "температура" поднялась 🙄

[ссылка](#)

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Евгений - 14.04.2013 20:23

Здравствуйте.

Параметр датчика детонации я верну для блоков которые поддерживают протокол ИСО и для блоков где в блинк кодах имеется код неисправности по датчику детонации. В МУТ3 я ни где не встречал этого параметра, добавлял самостоятельно.

Параметр Запаздывание по детонации и должен стоять почти всегда на нуле, показание изменится при детонации а это только на нагрузках.

Обновление постараемся выпустить к концу месяца, очень много переделок в связи добавлением полноценного протокола ИСО на моторах да и поддержку Опенпорт2 хотелось бы закончить.

По ошибке 5 Виталий ответит позже.

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Evgeniy - 14.04.2013 23:38

Спасибо. Но все равно, хотелось бы видеть этот параметр т.к удобней отслеживать данный датчик.

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 15.04.2013 17:56

День добрый, Евгений!

Причина ошибки №5 - неудачные попытки подключения программы к электронному ключу SensLock. Если нетрудно, скажите: Вы используете ноутбук или персональный компьютер(какой процессор, кол-во оперативной памяти), какая операционная система установлена. Через две недели выйдет обновление, попробую сделать решение данной проблемы - проверите, насколько поможет.

Если я правильно понял, ошибка появилась не сразу, а постепенно? и потом стала появляться все чаще?

Может быть это связано с изменениями в конфигурации компьютера? Установкой дополнительных программ? Драйверов?

Пробовали ли переустанавливать Операционную систему, драйвера?

С уважением, Виталий.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Evgeniy - 15.04.2013 18:12

Здравствуйте. у меня нетбук, 1.66Гц, 2г оперативка, уже год пользуюсь, данная проблема стала появляться недавно. дрова на сенсолок я переустанавливал, непомогло, конфигураций ни каких неменял. операционку не переустанавливал т.к у меня много других рабочих программ которые после переустановки тоже придется переустанавливать. программы которые установлены были и раньше и никак неконфликтовали с вашей программой. проблема начала появляться после того как было подключение к галанту, я как то задавал вопрос про это: на незаведенную был коннект, а при заведенном выкидывало эту ошибку, но тогда это решилось подключением отдельного питания на адаптер. и вот после этого периодически началось, причем на одной и той же машине может выскочить ошибка, а может и нет.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 16.04.2013 16:15

Попробуйте запустить программу на другом компьютере, если ошибка останется, значит виной вышедший из строя ключ защиты.

Через две недели выпустим обновление, я попытаюсь снизить кол-во обращений к ключу в момент подключения блока, чтобы снизить вероятность появления подобного рода ошибок.

Если не поможет, заменим ключ.

Если Вас не затруднит, попробуйте сначала проверить работу программы с другого ноутбука.

С уважением,

Виталий.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Evgeniy - 16.04.2013 16:22

Хорошо, спасибо, попробую.

=====