

Galant 2001

Послан Igoruha - 04.05.2011 19:44

Здравствуйте.

Скажите пожалуйста, будет работать Ваша программа с галантом 2001г. Мотор 2.5 v6. Сможет она выводить данные в реальном времени? И очень интересуется диагностика SRS.

=====

Galant 2001

Послан Евгений - 05.05.2011 01:07

С мотором работать будет и данные будут по заводскому протоколу в реальном времени. SRS скорее всего будет но может попасться SRS по старому протоколу с применением другого адаптера

=====

Galant 2001

Послан dugin - 18.09.2011 02:01

А будет работать с Галантом 1996 г.в.?

У меня 16 контактная колодка, ЭБУ MD340456.

Скачал демо, адаптер вот с этого сайта:

http://autoscan.kiev.ua/2kl_lpg_usb.php

Адаптер программа видит, но пишет, что нет отклика от ЭБУ.

Программа от Ежика-Пыха и его адаптер работают отлично.

=====

Galant 2001

Послан Евгений - 18.09.2011 10:47

Попробуйте подключить 1 пин. диагностической розетки на массу, это одно из условий коннекта. Как пробная версия так и полная с этой машиной работать будут если K-Line адаптер исправен. Примерно через месяц у нас будут доступны для приобретения K-Line адаптеры на чипе FTDI с поддержкой старого протокола 1G (12 пин. колодка).

=====

Galant 2001

Послан dugin - 18.09.2011 18:56

Евгений писал(а): Попробуйте подключить 1 пин. диагностической розетки на массу, это одно из условий коннекта.

Подключил землю на pin1, замигала лампочка SE на панели приборов.

Евгений писал(а): Как пробная версия так и полная с этой машиной работать будут если K-Line адаптер исправен.

Я так понимаю, что скорость порта нужно дополнительно выставить на 15625 бод.

Значит в адаптере Ежика-Пыха это реализовано аппаратно. А тут нужно программно?

Евгений писал(а): Примерно через месяц у нас будут доступны для приобретения K-Line адаптеры на чипе FTDI с поддержкой старого протокола 1G (12 пин. колодка).

У меня нет 12-пиновой колодки. Есть только ОБД2.

=====

Galant 2001

Послан Евгений - 19.09.2011 10:31

Скорость 15625 бод нигде выставлять не нужно, она задается программой при открытии порта. Если лампа SE моргала значит пин.1 был подключен на минус и при условии работоспособного адаптера коннект должен быть. Попробуйте проверить адаптер другой программой, например EvoScan. Эту программу можно найти в интернете но прежде необходимо переустановить драйвер для адаптера на FTDI.

Если в вашем адаптере стоит микросхема MC33199 то можно попробовать вывод 3 этой микросхемы подключить как на этой схеме

mmc-reader.ru/media/kunena/attachments/l...s/K_Line_Adapter.png

=====