

Диагностика

Послан Evgeniy - 12.04.2012 22:23

Здравствуйте. Недавно приобрел ваш сканер. Пробовал сканировать ммс лансер2001гв и аиртрек2001гв, при входе пишет что ошибки по ISO протоколу, а как их прочитать? Адаптер у меня простой KLка.

=====

Re: диагностика

Послан admin - 10.06.2012 17:32

Вот ссылка на бета-версию

Просто заменить исполняемый файл программы.

[Скачать](#)

=====

Re: диагностика

Послан Evgeniy - 10.06.2012 18:06

Спасибо попробую

=====

Re: диагностика

Послан Evgeniy - 11.06.2012 10:41

Доброе утро. Я сегодня пробовал то что вы рекомендовали и она все равно не подключается((может я что то не так делал. Вы не могли бы подробнее написать что именно надо сделать 🙏

=====

Re: диагностика

Послан admin - 11.06.2012 14:56

Добрый день, Евгений!

Можно уточнить, по какому протоколу перестало выполняться соединение?

Если по 1G, там были изменения, связанные со входом в блок.

Если MUT/ISO, то пока неясно. Буду сравнивать пошагово, так как ошибка, кроется в какой-то неявной "мелочи". Где-то сделал неудачную оптимизацию. Так как крупных изменений в коде при входе в блоки не было.

На данный момент мой коллега Евгений уехал в отпуск, а он связан непосредственно с отладкой программы на "железе". Вообще, мы по данному вопросу просматривали линию связи на осциллографе на предмет возможных побочных всплесков при переключении порта - все чисто.

Буду искать решение проблемы дальше.

С уважением, Виталий.

=====

версия 328. работа со сторонними адаптерами

Послан admin - 16.06.2012 17:34

Добрый день!

Сделал вырезки кода, которого не было в 328 сборке.

Попробуйте еще эту версию: [Скачать](#)

Евгений еще в отпуске, мы в последнее время работали только через MMC KL-Line адаптер, поэтому момент со сторонними адаптерами был упущен. Буду ждать его для проверки на аппаратной части.

В этой версии сделана переработка вкладки параметров. Увеличена скорость опроса и пр. Опция регулировки частоты опросам есть в параметрах. Может нестабильно работать. Бета.

=====

Re: диагностика

Послан Mostank - 19.06.2012 11:25

Добрый день.

Montero Sport, 2001гв. Невозможно считать ошибки двигателя ни по одному из протоколов (iso, mut).

ECU ID 160F, ID ROM не определяется, ECU P/N MR560348. Все остальные блоки читаются без проблем, включая коробку (блок управления коробкой совмещен с блоком управления двигателем). При попытке подключиться по ISO выдает ошибку связи с блоком. По протоколу MUT иконка чтения ошибок неактивна. Пробовал на разных скоростях порта, результат не дало. Может ли эта проблема быть связана с программой, или косяк с "памятью мозгов"?

p.s. Программа и кабель ваш. Так же пробовал другие кабели K-KL, результат аналогичный.

=====