

ДИАГНОСТИКА

Послан Evgeniy - 12.04.2012 22:23

Здравствуйте. Недавно приобрел ваш сканер. Пробовал сканировать ммс лансер2001гв и аиртрек2001гв, при входе пишет что ошибки по ISO протоколу, а как их прочитать? Адаптер у меня простой KLка.

=====

Re: диагностика

Послан admin - 20.06.2012 10:57

Добрый день.

Кнопки чтения/сброса ошибок будут активны, если блок управления не поддерживает соединение по ISO протоколу. В противном случае, они блокируются.

По Вашей ситуации.

Представляет интерес два информационных байта. которые сообщает Вам блок управления. Они должны быть видны на вкладке ECU INFO (самая первая). Она появилась в поздних версиях программы (последняя 2.0.19.363), и открывается сразу в начале диагностической сессии. В ранних версиях это был лог событий, и его надо было вызывать отдельно для просмотра.

Пожалуйста, скажите значения ключевых байтов #1,#2.

Программа уверенно работает с протоколом ISO-9141 5 бод (преобладающий в большинстве случаев), и имеет написанный код для ISO KWP 5-бод - но недостаточно проверенный. - Может быть, имеет место как раз KWP-5 бод.

Может быть и сбой в блоке управления, маловероятно, но все же.

Скорости менять не имеет смысла, программа сама устанавливает скорость соединения для ISO. Она всегда равна 10400 бод.

=====

Еще вариант

Послан admin - 20.06.2012 22:15

Попробуйте сборку 328 для соединения по ISO.

Есть проблема в последующих версиях, где вход сделан автоматически ISO/MUT. Возможно это причина ошибки.

Сборка 328

<http://mmc-reader.ru/forum/view/4/216>

=====

Re: диагностика

Послан Mostank - 21.06.2012 17:53

Добрый день.

В 328 сборке по ISO все считалось. Информационные байты

ISO: №1: 08 №2: 08

MUT: №1: EF №2: 85

=====

Re: диагностика

Послан admin - 21.06.2012 18:54

Да, все нормально, стандартный ISO-9141 5 бод. Злополучная ошибка в программе.

В ближайшее время планируется большое обновление, связанное с работой над ошибками в работе графиков, добавятся новые функции в программе.

Хотелось бы порадовать всем в комплексе, убрав и недочет с ISO. 😊

=====

Re: диагностика

Послан Evgeniy - 22.06.2012 21:10

доброе время. а блоки срс будут добавлены?

=====

Re: диагностика

Послан admin - 22.06.2012 23:31

В последней сборке (363) база данных получила большое обновление по подушкам безопасности. Было добавлено около сотни новых идентификаторов. Информационную базу можно взять отсюда и перезаписать существующую.

=====