

Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 21.12.2012 17:54

Pajero IO, 2000г, блок АКПП: F111

Странное значение параметра "Температура жидкости АКП".. Двигатель не работает, не заводился, на улице -15С.

[ссылка](#)

После запуска и непродолжительной работы "температура" поднялась [Ⓜ]

[ссылка](#)

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 13.02.2013 19:05

Сегодня наконец-то снова добрался до сканера [Ⓜ]

Скачал новую базу: mmcbase22012013.rar

Проблемы:

- графики не отображаются (просто чёрный экран). Хотя я как положено выделял параметры двойным кликом. Табличный вид также пустой.

Ползунок внизу окна графиков двигается- типа, что-то там рисуется...

ЭБУ двигателя: E56C Pajero IO, 1.8GDI, 2000год

Может что не так делаю ?

У вас есть спец.версия (отладочная) сканера с подробной трассировкой ? Давайте я её у себя запущу и пришлю вам все логи для разборок.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Mostank - 16.02.2013 16:18

Кстати, аналогична. Не работают ни графики, ни табличный вид. Пользуюсь пока предыдущим релизом.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 17.02.2013 00:18

Добрый день!

Предположу, что скорее всего у Вас установлена 64-битная операционная система.

К сожалению, с графиками наблюдается проблема в 64-битной среде. Параметры же должны выводиться штатно, в них не используются специфические графические функции, обычный табличный вид. (Но, если есть проблемы я буду искать причины) С графиками проблема возникает из-за некорректной работы Windows API AlphaBlend в 64-битной среде исполнения.

Если интересно, вот ответ специалиста Windows:

>>реплика MSDN Community Support

>>Welcome to App Compat for Windows Development forum!

>>As far as I know, Windows GDI AlphaBlend can behave differently 32bit and 64bit Windows. It's a known issue which may be fixed in the next version of Windows, Windows 8.....

перевод: Данная функция (GDI AlphaBlend) по разному может себя вести на 32- и 64- битных системах, данная проблема известна давно, и,возможно, будет решена в Windows 8.

Есть полумеры, но пока они не принесли результатов. Задача актуальна и стоит в первых рядах по важности решения. Надеюсь, что найду оптимальное решение в ближайшем выпуске. Сроки выхода могу назвать ориентировочно, что-то около 1-го, 2-х месяцев. Пока добавилось еще много работы по протоколу ISO.

С уважением, Виталий.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 17.02.2013 17:35

У меня Windows 7 Максимальная, Service Pack 1, 32-разрядная.

Установлены все существующие обновления.

Так что вышеназванная проблема с 64-разрядными ОС ко мне не подходит. Дело в чём-то другом.

Прошу дать рекомендации, как увидеть графики.

Предлагаю рассмотреть вариант с отладочной спец.версией сканера.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 18.02.2013 13:54

Проверил на MS Windows 7 SP1 32 Бит (система сразу после установки) - работают параметры и графики. Предположу, что есть проблемы в конкретном аппаратном обеспечении. Если нетрудно, подскажите, пожалуйста, Вашу аппаратную часть компьютера (процессор, материнская плата, видеокарта) или ноутбука/нетбука (модель), разрешение экрана, глубину цвета.

Уточню - графиков вообще не было ни разу ни с одной из версий "MMC-Reader"??? Черный экран?

Если можно и скриншот пустого экран с параметрами.

Буду разбираться.

Спасибо!

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Evgeniy - 14.04.2013 10:14

Здравствуйте. Стало часто выкидывать *ошибка 5. отказано в доступе*, хотя при этом подключение идет. И еще, верните пожалуйста в таблицу параметров *дачик детонации*, по которому видно, что датчик работает, а то по параметру *запаздывание по детонации* непонятно, т.к показывает постоянно 0гр..

=====