

Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 21.12.2012 17:54

Pajero IO, 2000г, блок АКПП: F111

Странное значение параметра "Температура жидкости АКП",. Двигатель не работает, не заводился, на улице -15С.

[ссылка](#)

После запуска и непродолжительной работы "температура" поднялась 🙄

[ссылка](#)

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Евгений - 15.01.2016 12:44

Мы не стали делать спец. функции. Некоторые команды имеют длину больше, чем может отправить ЕЛМ.

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Evgeniy - 15.01.2016 12:45

Печально конечно, но все же может хоть что то можно добавить.

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан sergeykswb1 - 19.01.2016 23:05

В субботу пытался почитать машину ZX GRANDTIGER. машинка типа вяжется выводит дерево и через несколько секунд разрыв связи. Пробовал в автопоиске, аналогичная ситуация, т.е. выводит дерево и отрубается. ELM-Шнур

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Евгений - 20.01.2016 11:51

К сожалению без лога обмена данными невозможно определить причину разрыва соединения.

Если будет такая машина, сохраните лог. Это можно сделать так:

После подключения или разрыва соединения (не важно) нужно кликнуть Файл -> Журнал событий -> Сохранить на диск

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Evgeniy - 20.01.2016 11:53

Evgeniy написал:

Печально конечно, но все же может хоть что то можно добавить.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан sergeykswb1 - 20.01.2016 12:23

а лог автоматом не сохраняется в каком нибудь файле? может добавить такую функцию с возможностью выбора, т.е. кому не надо в настройках проги отключат сохранение лога и все

=====