

Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 21.12.2012 17:54

Pajero IO, 2000г, блок АКПП: F111

Странное значение параметра "Температура жидкости АКП",. Двигатель не работает, не заводился, на улице -15С.

[ссылка](#)

После запуска и непродолжительной работы "температура" поднялась ☺

[ссылка](#)

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Евгений - 20.01.2016 16:44

Я попрошу Виталия, он переделает сохранение логов к следующему релизу

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан bratsk3 - 27.01.2016 10:36

Приветствую всех обладателей сего чудного прибора. Пока что не как иначе написать не могу. Вопросов уйма. Так начнем.!!! Имея на борту ни один сканер и поэтому такие вопросы. Почему этот чудо провод не хочет работать с заявленными машинами. Например митсубиси челенджер увидел только трансмиссию?! А сканматик увидел и сбросил подушки? Что на митсубиси очень актуально? Увидел кондеи!? И много чего еще?

Второй пример митсубиси рвр. Не видит не чего?! А лаунч спокойно все берет?

В чем тогда особенность заточки вашей программы именно под митсубиси?!

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Евгений - 27.01.2016 11:05

В подобной манере общения что либо Вам объяснить не получится, тем более найти проблему отказа соединения.

Вы можете сделать возврат, напишите Виталию.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан sergeykswb1 - 27.01.2016 12:39

bratsk3 написал:

Приветствую всех обладателей сего чудного прибора. Пока что не как иначе написать не могу. Вопросов уйма. Так начнем.!!! Имея на борту ни один сканер и поэтому такие вопросы. Почему этот чудо провод не хочет работать с заявленными машинами. Например митсубиси челенджер увидел только трансмиссию?! А сканматик увидел и сбросил подушки? Что на митсубиси очень актуально? Увидел кондеи!? И много чего еще?

Второй пример митсубиси рвр. Не видит не чего?! А лаунч спокойно все берет?

В чем тогда особенность заточки вашей программы именно под митсубиси?!

Доброго дня Вам. Отвечу как потребитель(обладатель). Если вы давно пользуетесь продуктом, то наверное заметили, что изначально проект MMC-Reader был "заточен" только K-Line и только под мицубиши, с данной программой я реализовывал очень многие диагностические функции особенно для дорестайла с протоколом MUT. Да на настоящий момент производители программы расширяют функционал и перечень программного обеспечения и реально заявляют, что работы по совершенствованию ведутся и замечания принимаются. Следовательно или войдите в конструктивный диалог с производителями и это поможет сделать продукт лучше для всех или, как вам один из разработчиков ответил, верните товар.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 27.01.2016 13:00

bratsk3 написал:

Приветствую всех обладателей сего чудного прибора. Пока что не как иначе написать не могу. Вопросов уйма. Так начнем.!!! Имея на борту ни один сканер и поэтому такие вопросы. Почему этот чудо провод не хочет работать с заявленными машинами. Например митсубиси челенджер увидел только трансмиссию?! А сканматик увидел и сбросил подушки? Что на митсубиси очень актуально? Увидел кондеи!? И много чего еще?

Второй пример митсубиси рвр. Не видит не чего?! А лаунч спокойно все берет?

В чем тогда особенность заточки вашей программы именно под митсубиси?!

Сергей Михайлович, письмо о возврате Вам направлено.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан bratsk3 - 27.01.2016 14:05

Спасибо за предложения. Но у меня не была к вам вопроса о возврате товара. Я задал вполне корректный вопрос и хотел бы получить ответ! Это ж форум. А форум это место обсуждения.

=====