

Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 21.12.2012 17:54

Pajero IO, 2000г, блок АКПП: F111

Странное значение параметра "Температура жидкости АКП":. Двигатель не работает, не заводился, на улице -15С.

[ссылка](#)

После запуска и непродолжительной работы "температура" поднялась ☺

[ссылка](#)

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан bratsk3 - 27.01.2016 14:10

sergeykswb1 написал:

bratsk3 написал:

Приветствую всех обладателей сего чудного прибора. Пока что не как иначе написать не могу. Вопросов уйма. Так начнем.!!! Имея на борту ни один сканер и поэтому такие вопросы. Почему этот чудо провод не хочет работать с заявленными машинами. Например митсубиси челенджер увидел только трансмиссию?! А сканматик увидел и сбросил подушки? Что на митсубиси очень актуально? Увидел кондеи!? И много чего еще?

Второй пример митсубиси рвр. Не видит не чего?! А лаунч спокойно все берет?

В чем тогда особенность заточки вашей программы именно под митсубиси?!

Доброго дня Вам. Отвечу как потребитель(обладатель). Если вы давно пользуетесь продуктом, то наверное заметили, что изначально проект MMC-Reader был "заточен" только K-Line и только под мицубиши, с данной программой я реализовывал очень многие диагностические функции особенно для дорестайла с протоколом MUT. Да на настоящий момент производители программы расширяют функционал и перечень программного обеспечения и реально заявляют, что работы по совершенствованию ведутся и замечания принимаются. Следовательно или войдите в конструктивный диалог с производителями и это поможет сделать продукт лучше для всех или, как вам один из разработчиков ответил, верните товар.

Добрый. А я с вами и не спорю. Я готов переговорить с кем угодно. Но как вы можете заметить мне за место этого предлагают решить проблему просто возвратом!

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан bratsk3 - 27.01.2016 14:23

Было проведено много работы с данным шнурком и программой. Испытуемые это ммс рвр 1992 и ммс челенджер 1996.

С рвр все в порядке колодка 12 пин. У челенджера 16 пин обд. При всем при этом есть конкретно ошибки в системе двс и срс. Объясните почему данный девайс у рврки не взял ни одного блока? а у челенджера только трансмиссию.?

В то время когда сканматик2 взял процентов 80% блоков. Сбросил ошибку срс. И единственное с чем не вышел на связь это моторник. Владельцы ммс очень хорошо знают проблему диагностики и тем более сброса ошибки срс(при не правильном ремонте)

Т.к данный девайс все таки соединился хоть с одним блоком это говорит о его работоспособности.

А вместо того чтоб со мной как с клиентом поработать и решить проблему мне говорят отсылай обратно и мы вернем деньги. Это разве правильный подход?

Мне деньги не надо у меня они есть . Вы просто не слышите меня вот и все.

Может сейчас найдем решения вопроса. ?

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Evgeniy - 27.01.2016 14:35

Работаю данным шнурком и программой более 4х лет и ни разу не было чтоб он не вязался с моторником, абс и акпп, было на первом шнурке, что он не вязался с срс и климатом, но проблема решилась заменой шнурка по гарантии.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан sergeykswb1 - 27.01.2016 15:11

Начните с описания:

1. Для ответа на ВАШ вопрос опишите точно последовательность ваших действий, чем и как подключались, какую программу из предлагаемых разработчиками запускали и через какие блоки(шнуры) и меню программы пытались зайти.

2. Пришлите логи работы программы или записи процедуры работы производителю.

3. У меня не 4 года, а 3 года и проблем с подключением к машинам не было, имею "на борту" несколько "мультиков" (WOW. DELPHI. Сканматик) но они на старые машины не дают точного функционала.

И предполагаю, что люди отреагируют.

P/S к производителям я не имею никакого отношения.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан sergeykswb1 - 27.01.2016 15:18

bratsk3 написал:

Спасибо за предложения. Но у меня не была к вам вопроса о возврате товара. Я задал вполне корректный вопрос и хотел бы получить ответ! Это ж форум. А форум это место обсуждения.

Извините, я например не увидел конкретного вопроса, а вот "легкая негативная" и очень общее описание, типа "караул все плохо" прозвучала, если вы диагност, то должны бы детально все описать.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан bratsk3 - 27.01.2016 16:44

Если вы пользуетесь этим девайсов так долго мне бы очень хотелось с вами побеседовать отдельно. Так что если у вас есть такое желание то можно поговорить через вайбер.

А по поводу процедуры подключения я не могу ничего сказать , кроме как описано в мануале. По поводу обмена по гарантии, я думаю если этот шнурок подключился хоть к одному блоку, то я могу предположить что шнур рабочий.

=====