

Архив

Послан admin - 31.07.2013 17:15

Устаревшие версии сканера "MMC-Reader".

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан Евгений - 16.08.2013 10:55

По машине с ноубуком я не лажу, давно купил активный USB удлинитель по этому комп стоит на столе. Если так не хватает прокрутки то Виталий добавит

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан admin - 23.08.2013 15:49

Бета 3.0.27.574, доступна в разделе "Загрузки".

Включена полоса прокрутки в параметрах.

По 5-ти бодовой инициализации:

* Добавлен сигнал инициализации блока (добавлен по ISO-9141), подогнаны интервалы между запросами

* Увеличены интервалы между попытками до 8 сек, по аналогии со сканерами (у нас был интервал > 2,7 сек из спецификации 5-ти бодовой)

Если вернется нормальный "коннект" по Check Mode по сравнению с билдом 444, было бы просто великолепно.

Нашли Лансер-2008 года, проверить не вышло, все уже по CAN-шине.

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан vaf3 - 23.08.2013 16:16

admin написал:

Бета 3.0.27.574, доступна в разделе "Загрузки".

Нашли Лансер-2008 года, проверить не вышло, все уже по CAN-шине.

это 10 лансер или 9?

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан admin - 23.08.2013 22:09

Евгений скажет точнее завтра, VIN-код остался вроде. Машина 2007 года, думали, что коннект состоится, но сканер по VIN-коду выдал, что блоки управления уже относятся к 2008 году, и соединение шло только по CAN-протоколу, к сожалению.

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан sibo - 23.08.2013 22:13

vaf3 написал:

это 10 лансер или 9? Десятка с каном идёт с 2007-го года, на девятках кана не было, даже в 2008-м году.

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан admin - 23.08.2013 22:33

Выходит 10-ка, если с CAN-ом. Диагностировали сканером MUT-III. Мне был интересен момент специфики соединения с данной машиной, жаль что не вышло проверить. Интересно, как поведет себя последняя версия, так как по 5-ти бодовой все выверяли по осциллографу, ориентируясь на оригинальные запросы. Ждем результатов. С уважением.

=====