

Архив

Послан admin - 31.07.2013 17:15

Устаревшие версии сканера "MMC-Reader".

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан admin - 28.08.2013 13:06

sibo написал:

admin написал:

Интересно, как поведет себя последняя версия, так как по 5-ти бодовой все выверяли по осциллографу, ориентируясь на оригинальные запросы. Ждем результатов. С уважением. Ну после таких слов не отказывают

Завтра полностью отработаю день райдером , вечером отпишусь по результатам .

Получилось ли проверить коннект с двигателем на Лансере? Крайне любопытно.

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан vaf3 - 28.08.2013 14:16

я сегодня попробую. новую версию пробовал на кольте 2006гв. вообще не чего не читает.

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан sibo - 28.08.2013 18:20

admin написал:

Получилось ли проверить коннект с двигателем на Лансере? Крайне любопытно. Конечно удалось , коннекта нет .

Но прогресс явно есть , начали стабильно читаться блоки управления автоматом , на машинах 95-99 года , чего раньше не было .

АБС и СРС тоже выходят на диагностику , хоть и кривенько , но можно законнектится .

С Лансером сам хотел поковырять с осциллоом , что там именно изменилось в сравнении с 448-й, потому и не писал , но не сложилось ввиду отсутствия времени , работой завалили. Чуть позже подробней опишу , что , как и где работает.

новую версию пробовал на кольте 2006гв. вообще не чего не читает. Дык КАН там потомучто . Кольты - это самые первые автомобиле у митсу , которые на КАН перевели , потом уж на остальных КАН появлялся начал.

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан vaf3 - 28.08.2013 18:35

по движку не соединяется. 😊

по ABS и SRS проблем нет. 😊

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан vaf3 - 28.08.2013 18:38

[quote="sibo" post=624]**admin написал:**

новую версию пробовал на кольте 2006гв. вообще не чего не читает. Дык КАН там потомучто . Кольты - это самые первые автомобиле у митсу , которые на КАН перевели , потом уж на остальных КАН появлялся начал.

а L200 тоже по КАН к нему тоже не подключается?

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан sibo - 28.08.2013 18:38

vaf3 написал:

по движку не соединяется. 😊

по ABS и SRS проблем нет. 😊
Это на каком автомобиле ?

=====