

## Архив

Послан admin - 31.07.2013 17:15

---

Устаревшие версии сканера "MMC-Reader".

=====

## Re: Версия 3.0.26.549

Послан vaf3 - 28.08.2013 18:38

---

**sibo написал:**

**vaf3 написал:**

по движку не соединяется. 😊

по ABS и SRS проблем нет. 😊  
Это на каком автомобиле ?

lancer 9 2007 гв

=====

## Re: Версия 3.0.26.549

Послан sibo - 28.08.2013 18:41

---

**vaf3 написал:**

а L200 тоже по КАН к нему тоже не подключается? Уточняйте год выпуска , а лучше о каком кузове речь идёт .

=====

## Re: Версия 3.0.26.549

Послан vaf3 - 28.08.2013 18:43

---

**sibo написал:**

**vaf3 написал:**

а L200 тоже по КАН к нему тоже не подключается? Уточняйте год выпуска , а лучше о каком кузове речь идёт .

пикап 2006 или 2010гв.

=====

## Re: Версия 3.0.26.549

Послан sibo - 28.08.2013 18:44

---

**vaf3 написал:**

**sibo написал:**

**vaf3 написал:**

по движку не соединяется. 🙄

по ABS и SRS проблем нет. 🙄  
Это на каком автомобиле ?

lancer 9 2007 гв. Да , на 9-ке без изменений , а может даже хуже , чем было в 5XX какой то там 🙄

Слал появляться тот глюк , о котором Евгений писал , когда соединение с блоком АБС вроде бы и есть , а параметры на самом деле не отображаются . Раньше такого на 5XX не замечал.

=====

## Re: Версия 3.0.26.549

Послан sibo - 28.08.2013 18:46

---

**vaf3 написал:**

пикап 2006 или 2010гв. да , это элька в новой будке с 56-м мотором с комонрейловским впрыском . Там уже КАН.

=====

## Re: Версия 3.0.26.549

Послан vaf3 - 28.08.2013 18:50

---

[quote=&quot;sibo&quot; post=631][quote=&quot;vaf3&quot; post=628][quote=&quot;sibo&quot; post=627]**vaf3 написал:**

по движку не соединяется. 🙄

когда соединение с блоком АБС вроде бы и есть , а параметры на самом деле не отображаются .

Раньше такого на 5XX не замечал.

у меня в какой то верси 444 или 448 ABS подключался только на заведенном движке.

=====