

Архив

Послан admin - 31.07.2013 17:15

Устаревшие версии сканера "MMC-Reader".

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан admin - 23.09.2013 01:24

Выложили обновление бета-версии

MMC-Reader 3.0.28.604b от 22.09.2013

Доступна в разделе "Скачать";

Ссылка: mmc-reader.ru/files/builds/mmcrd_setup_beta_3.0.28.604.exe

21.09.2013

[v] Версия 3.0.28.604b

20.09.2013

[+] Добавлена техническая справка по кодам неисправностей, параметрам, тестам. Её можно вызвать с помощью контекстного меню (на вкладке кодов ошибок, параметров). Общий файл справки в формате rtf доступен в папке с программой.

[!] Запуск тестов перенесен в отдельное окно, в котором есть кнопка старта/отмена и вызова технической помощи.

[+] Блок управления может не просто молчать на том протоколе, который он не поддерживает, а может отвечать пакетом, говорящим о перенаправлении на другой битрейт. Учли этот момент для ISO-9141.

[!] Исправлено чтение кодов неисправностей. При повторном запуске сессии ранее считанные коды были скрыты.

[!] Переработано окно соединения с блоком управления.

[!] Произошли некоторые изменения внешнего вида диалоговых окон.

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан val3 - 26.09.2013 22:18

забыл сразу отписаться. пробовал версию 604, по движку по прежнему конекта нет(на лансер 9). к системам SRS ABS подключение стало по быстрее.

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан Евгений - 27.09.2013 08:47

В последних версиях два типа подключения к мотору объединили в один. Сначала программа делает запрос по ИСО а потом только по МУТ. Нам не попадался подобный случай и пока не знаем точную причину отказа соединения но думаю что моторный блок при подключении по ИСО выдает какое то сообщение, которое программа не знает. Как временное решение при подключении к мотору сделаем выбор типа подключения как это было раньше.

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан admin - 27.09.2013 23:24

27.09.2013

[v] Версия 3.0.29.616b

[!] Добавлена отдельная кнопка для входа в блок двигателя по протоколу Check Mode. Ранее она была скрыта из-за введения автоматического скрипта, определяющего поддерживаемые протоколы блока.

Наряду с этим, оставлена прежняя возможность автоматического определения поддерживаемых протоколов.

[!] Структура базы данных оптимизирована, полностью переписан код чтения, поиска. Оптимизирована работа с кодировками текста.

[!] Таблица преобразования битрейтов была отключена в последних тестовых сборках. Исправлено.

справка не дописана, так как хотелось бы завершить доработки, вкратце, изменения описываются в истории версий.

Доступно в разделе для скачивания и [здесь](#)

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан val3 - 27.09.2013 23:53

доп кнопку нашел. завтра время будет, испытаю версию 616. отпишусь.

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан sibo - 28.09.2013 22:28

Версия 616 .

Коннект с 9-м Лансером по мотору - без проблем и достаточно шустро .

А вот чтения ошибок нет.

=====