

Архив

Послан admin - 31.07.2013 17:15

Устаревшие версии сканера "MMC-Reader".

=====

Re: Версия 3.0

Послан Евгений - 08.07.2013 10:58

Странно что с мотором нет соединения. Проверяли на реальной машине, соединяется без проблем правда машина не поддерживает протокол ISO.

На какой машине Вы пробовали? Она поддерживает протокол ISO ?

=====

Re: Версия 3.0

Послан sibo - 08.07.2013 22:45

Не , похоже не всё так просто , ISO там иль не ISO .

Сёдня немного поработал райдером , вот , что получилось :

Все машины со старой версией соединяются без проблем .

С новой :

1. Паджеро ИО 2001г. GDI .

ISO 9141

Идентификатор ЭБУ мотора E572

Соединение с мотором без проблем .

С другими системами , в частности с АБС (B105) соединения нет.

2. Аиртрек 2002 год MPI

E48D

с мотором - без проблем , остальное не проверял , могу завтра уточнить , если надо.

3. Лансер9 2007г . MPI

идентификатор забыл записать , могу завтра уточнить.

С мотором соединения нет , с остальными блоками (АБС , СРС , коробка) - без проблем.

4. Аутлендер 2006 г.

1429

с мотором не соединяется.

На всех машинах в дате бросается в глаза тормоза при отображении параметров , допустим нажимаешь на акселератор , обороты под 2000 , а в дате всё ещё хх. Примерно через секунду отображаются реальные обороты .

На старой версии такого нет.

Графики отображаются без тормозов.

Больше райдером не работал , надоело с новой версии на старую откатываться и обратно.

PS

Если нужно снять показания с других машин , скажите с каких интересуют.

PS PS

Есть вопросы и пожелания по оформлению и интерфейсу . Их здесь писать , или в другой теме ?

=====

Re: Версия 3.0

Послан Евгений - 09.07.2013 01:21

Не могу пока понять в чем проблема отказа коннекта. Вы адаптер у нас брали?

На машинах после 2005-2006 года может быть КАН шина и соединения не будет.

4. Аутлендер 2006 г. 1429

Старой версией коннект был а новой нет?

Что касается скорости отображения данных то если при подключении к мотору сканер предложит два способа соединения и если выбрать ISO протокол то скорость будет заметно ниже, так уж этот протокол устроен. Отсылаются и принимаются длинные пакеты по сравнению с заводским протоколом. В ISO протоколе вместе с заводскими параметрами есть дополнительные параметры, которые можно увидеть другим ОБД2 сканером. Такие параметры в табличном виде имеют зеленый цвет. Если выбрать МУТ протокол (Check mode) то в списке не будет параметров ИСО и скорость обмена будет намного выше.

На некоторых машинах замечал проблемы с коннектом к мотору, соединение устанавливалось только на хорошо заряженном АКБ или на заведенном моторе. Оказалось что сигнал от ЭБУ не достигает логического нуля, напряжение не опускалось ниже +2 вольт что не достаточно для смены состояний в логических элементах.

Дело в том что мы покупаем готовые корпуса для адаптеров а в них 4 и 5 выводы соединены вместе что не совсем правильно. На самом деле 4 вывод это минус кузова а 5 это минус сигнала К линии. На днях попробую выломать 4 вывод в адаптере и сообщу о результате.

Если есть вопросы и пожелания по оформлению и интерфейсу то лучше создайте отдельную тему.

=====

Re: Версия 3.0

Послан sibo - 09.07.2013 01:36

Вы адаптер у нас брали?

Да .

На машинах после 2005-2006 года может быть КАН шина и соединения не будетНет , КАН на машинах ММС стали использовать с 2007-го года.

4. Аутлендер 2006 г. 1429

Старой версией коннект был а новой нет?

Да , я ж сразу написал , что если не коннектится , то тут же откатываюсь на старую версию и проверяю . На старой соединение без проблем.Что касается скорости отображения данных
..... Я в курсе за ИЗО ☺

Дату смотрел в МУТе , ещё раз повторю - в старой версии такого эффекта нет.

На некоторых машинах замечал проблемы с коннектом к мотору.....

Явно не тот случай , ещё раз :

делал просто - пытаюсь соединится в новой версии , получаю "Нет ответа от ЭБУ" , тут же переставляю старую версию - получаю нормальный , уверенный коннект.

=====

Re: Версия 3.0

Послан Евгений - 09.07.2013 09:38

Вы используете последнюю версию? Попробуйте еще раз скачать установочный файл. Версия должна быть 3.0.25.532

Вам не обязательно сносить старую версию. Можно скопировать файлы или переименовать каталог со старой версией, по умолчанию C:\Program Files\MMC-Reader и дополнительно установить новую.

Для увеличения скорости обмена можно задать интервал в настройках. Если не ошибаюсь по умолчанию интервал стоит 100 мс.

=====

Re: Версия 3.0

Послан sibo - 09.07.2013 10:05

Доигрался ёптать . Убил единственную рабочую версию .

Где можно скачать старые версии ?

=====