

Архив

Послан admin - 31.07.2013 17:15

Устаревшие версии сканера "MMC-Reader".

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан vaf3 - 11.08.2013 21:41

не работает по диагностике движка не с 600, не с 1000 🙄

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан Евгений - 11.08.2013 23:43

На системе SRS по К линии есть другой протокол обмена, по которому у нас нет информации и мы пока нигде не можем найти такой блок для исследований. Поэтому на некоторых машинах SRS может не соединиться, об этом мы говорили раньше. Что касается моторных блоков с протоколом ICO то есть тоже некоторые проблемы по соединению, которые пока не можем выловить но это вопрос времени. Пока можно пользоваться ранними версиями сканера, в них данные для диагностики достоверные.

В сканере дополнительно сделан протокол ICO 9141 (Общий протокол) и если машина его поддерживает то с мотором будет соединение. Набор параметров будет зависеть от производителя автомашины. Названия параметров и описание кодов неисправностей в этом случае будут соответствовать общему протоколу (не Митсубиси)

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан vaf3 - 12.08.2013 00:07

у меня у напарника AUTOCOM. берет все авто. может его взломать? 🙄

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан Евгений - 12.08.2013 00:27

Это не реально да к тому же AUTOCOM посредственный сканер, который с маркой митсубиси по К линии работает всего с несколькими моделями да и то криво. Мы перепробовали много

мультимарочных сканеров и везде есть неточности а порой и грубые ошибки. Вообще вся информация по обмену данными добывается при помощи специальной программы эмулятора, который подменяет ЭБУ а снимаем данные с дилерского сканера MUT 3.

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан val3 - 12.08.2013 19:29

Евгений написал:

Это не реально да к тому же AUTOCOM посредственный сканер, который с маркой митсубиси по К линии работает всего с несколькими моделями да и то криво..

не знаю. повторяюсь что у нас стоит на ремонте галант 2004гв. стирали ошибки AUTOCOMm, правда выбирали модель не галант, а грандис. все ошибки удалили. на паджео-спорт ошибки по SRS прочитали через модель L200.

теперь про сканер.

пробовал сейчас подключить к галанту 2004гв. читает движок по MUT и ISO, таг же читает АКПП. больше не каких систем не видит.

=====

Re: Версия 3.0.26.549

Послан sibo - 14.08.2013 21:10

Почему при диагностике по MUT не читаются четырёхзначные ошибки ? Вернее даже нет режима считывания кодов неисправностей.

=====