

Пробная версия

Послан kamikaze91 - 10.04.2014 02:29

Здравствуйте. У меня есть кабель на чипе pl2303, при попытке подключения к машине(mmc legnum 97 4g93 gdi) не может установить связь с эбу. Какие дополнения необходимо внести в реестр, чтобы демка определила машину?

=====

Re: Пробная версия

Послан Евгений - 10.04.2014 12:08

При установки демки предлагается внести изменения в реестр для этого кабеля, больше ничего вносить не нужно.

Не забывайте что для соединения необходимо 1 вывод диагностического разъема соединять с массой

=====

Re: Пробная версия

Послан kamikaze91 - 10.04.2014 13:59

Если использовать кабель, который вы предлагаете, то никаких манипуляций с массой на разъеме не нужно будет производить?

=====

Re: Пробная версия

Послан Евгений - 10.04.2014 23:11

Да.

Наш адаптер может работать с многими программами по К линии но он максимально приспособлен для работы с нашей программой.

Необходимые коммутации выполняются автоматически.

=====