

Pajero 2, v45 ,gdi, srs

Послан zelyaam - 24.12.2018 18:50

Здравствуйтесь, не могу прочитать ошибку srs, у меня только одна шина obd2, сканер читает двс, автомат, абс, а как прочесть srs, заранее спасибо

=====

Re: Pajero 2, v45 ,gdi, srs

Послан zelyaam - 25.12.2018 12:28

1 Mitsubishi Pajero II, рама V45, 1998 г, GDI

2 12 вывод задействован

3 светодиод светится, начинается соединение, он тухнет

=====

Re: Pajero 2, v45 ,gdi, srs

Послан zelyaam - 25.12.2018 12:30

забыл написать, переходники очень толстые, не влезят в разъем, приходится соединять через скрепки

=====

Re: Pajero 2, v45 ,gdi, srs

Послан zelyaam - 25.12.2018 14:17

Всё, получилось, оказался косяк в переходника, немного поработал и получилось, нужно было сразу 3 версию взять

=====

Re: Pajero 2, v45 ,gdi, srs

Послан admin - 25.12.2018 14:21

Могу сказать, что коммутируете верно, не пойму причины невыхода блока на связь. Коннекторы имеют несколько больший размер, есть такой момент.

Я сообщил о проблеме своему коллеге, он подключится для решения проблемы к данной ветке форума чуть попозже.

=====

Re: Pajero 2, v45 ,gdi, srs

Послан admin - 25.12.2018 14:26

Не видел Ваш пост, когда писал свой предыдущий.

Замечательно! А то мы уже были в замешательстве, рядовая машина, соединение должно было быть 100%.

Да, третий тип адаптера в начале декабря доведен до стабильных эксплуатационных качества. Подробнее в блога на сайте.

Конечно, пользоваться бы им было гораздо удобнее в данном случае. 😊

=====

Re: Pajero 2, v45 ,gdi, srs

Послан zelyaam - 16.01.2019 15:29

Здравствуйте, скажите пожалуйста, вы не планируете программу написать для андроид, а то уж очень хочется установить планшет в машину, а вот под windows- нет планшета с маленьким экраном

=====