

Tactrix OpenPort 2.0 для сканера MMC-Reader

Послан admin - 12.01.2021 21:29

В последнее время можно приобрести недорогой и качественный китайский клон адаптера Tactrix OpenPort 2.0

В сканере MMC-Reader выполнена поддержка данного устройства. На самом деле, мы не рекомендуем использования данной связки для проведения диагностики ввиду того, что:

1. Драйвера адаптера OP 2.0 на операционной системе Windows 10 не устанавливаются в автоматическом режиме и требуют участия пользователя, что вызывает определенные трудности
2. Для диагностики будет доступен двигатель. Многие системы работать не будут, так как адаптер не является специализированным для Mitsubishi. (Хотя у нас сделано управление 15 выводом OP 2.0, для корректной работы нужно использовать переходник, где 15 вывод устройства подключался бы к 1 выводу разъема OBDII. Но на практике это труднореализуемая задача)
3. Нет возможности работы по старым протоколам. А это очень важная часть работы сканера.

Вывод

Таким образом, применение данного адаптера допустимо для диагностики двигателя, но никак не может рассматриваться как замена специализированных адаптеров MMC K-Line исп.2,3, MMC Wireless.

=====