

Mitsubishi Pajero Sport (1G)

Послан EgorSW - 13.02.2022 16:44

Здравствуйте. Был приобретен набор MMC Wireless int blue, ELM/MMC-Reader. Авто Mitsubishi Pajero Sport (1G) 2008г. При диагностики постоянно мигает ABS на приборной панели, это нормально? Есть LAUNCH, но он не видит ABS. ELM/MMC-Reader ABS видит (нашел 2 ошибки, исправил), но не увидел SRS. Сохранил логи, а в файле только :одно только слово - Информация. И еще вопрос. Можно ли с помощью вкладки Immo (Иммобилайзер) добавить еще один ключ?

=====

Re: Mitsubishi Pajero Sport (1G)

Послан Elias - 18.12.2023 00:25

Да, есть k-line исп.2, 1-й вывод управляется от RTS. Но есть нюанс, либо моё недопонимание: скорость соединения выбирается автоматически между 15625 и 10400. А нужна 1940. В итоге даже если блок в состоянии ответить (видно по осциллографу), соединение не устанавливается.

☹️

=====

Re: Mitsubishi Pajero Sport (1G)

Послан admin - 25.12.2023 22:18

Здравствуйте! Приношу извинения за задержку в ответе.

Если речь идет о старых системах (1G/SCI), базовая скорость в них 1953, для иммобилайзера 2400.

MMC-Reader читает IMMO только по K-Line на скорости 15625 - других скоростей обмена для IMMO нет.

=====