

Нет ответа от блока

Послан Yuriy - 03.09.2023 06:02

Здравствуйте. Приобрел у вас Набор диагностический MMC K-Line Advanced + переходник + кабель USB Type-C. При диагностике программа выдает Нет ответа от блока. Машина Pajero2 4m40efi 97года v464311122. В чем может быть причина? Разъем 16 контактов

=====

Re: Нет ответа от блока

Послан admin - 06.09.2023 23:27

Насчет показаний все точно, наборы параметров и значения по ID ECU совпадают с дилерским сканером.

Неисправность ЭБУ исключать нельзя. Возраст машины значительный, ресурс есть у электроники тоже.

По алгоритму подбору сопротивления затрудняюсь подсказать, можно сразу поставить 3 кОм. Так как данный номинал применяли в подобных ситуациях.

Сопротивление обычное, просто служит для согласования подключения сканера к K-Line шины.

=====