

Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 21.12.2012 17:54

Pajero IO, 2000г, блок АКПП: F111

Странное значение параметра "Температура жидкости АКП".. Двигатель не работает, не заводился, на улице -15С.

[ссылка](#)

После запуска и непродолжительной работы "температура" поднялась 🙄

[ссылка](#)

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 21.12.2012 18:18

Окно "Параметры" -> Закладка "Горячие клавиши" -> Блок "Режимы";

- нет настройки сочетания клавиш "Ctrl+5".. Но на самом деле при нажатии всегда переключается на иммобилайзер.

Данное недокументированное сочетание предлагаю добавить в -> Закладка "Горячие клавиши" -> Блок "Режимы"..

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Евгений - 21.12.2012 18:47

В прежней версии базы программы были ошибки. Скачайте последний обновленный файл базы по [этой ссылке](#) . Просто замените файл в каталоге программы, потом дайте знать об изменениях. Если будут замечания я проверю набор параметров по МУТ3

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Евгений - 21.12.2012 19:16

Действительно, в формуле расчета температуры на этом идентификаторе ошибка. Спасибо что обратили внимание

Чуть позже выложу обновление базы

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 21.12.2012 19:26

В связи с частым обновлением базы родилось очередное пожелание:

1. Предлагаю включить в функцию обновления MMC-Reader так же учёт появления новых баз.

- Предлагать скачать и автоматически установить новую базу.

- Перед установкой новой базы обязательно сохранить старую (например, в каталоге .old_base) чтобы иметь возможность отката.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Евгений - 21.12.2012 20:09

Обновление базы мы планировали вместе с обновлением программы. Так вышло что обновление программы затянулось поэтому я решил обновлять только базу.

Можете скачать [последнее обновление](#) с исправленной ошибкой в формуле расчета температуры

=====