

Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 21.12.2012 17:54

Pajero IO, 2000г, блок АКПП: F111

Странное значение параметра "Температура жидкости АКП",. Двигатель не работает, не заводился, на улице -15С.

[ссылка](#)

После запуска и непродолжительной работы "температура" поднялась 🙄

[ссылка](#)

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Евгений - 16.10.2023 10:20

Здравствуйте. Не могу скачать файл лога, а при просмотре у меня вот такое.

Для проверки мне нужен идентификатор ID ECU, но вообще МУТ 3 славится нестыковками в показаниях на 2-х рядных моторах по заводскому протоколу OEM.

=====