

## Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 21.12.2012 17:54

---

Pajero IO, 2000г, блок АКПП: F111

Странное значение параметра &quot;Температура жидкости АКП&quot;: Двигатель не работает, не заводился, на улице -15С.

[ссылка](#)

После запуска и непродолжительной работы &quot;температура&quot; поднялась <sup>Ⓜ</sup>

[ссылка](#)

=====

## Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан MishganN - 26.11.2013 13:02

---

Ошибка не критическая. Может даже и не ошибка вовсе.

Сейчас при создании проекта, при заполнении аналитик проекта, есть возможность дать название, внести данные владельца автомобиля, телефон... Но вот потом я эти данные нигде увидеть не могу.

Возможно этот и не нужно не кому <sup>Ⓜ</sup>

=====

## Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 26.11.2013 13:23

---

Вот здесь размещается информация по сессии

Если сохранить диагностическую сессию, то она будет записана в виде xml файла с расширением channels, и примерно таким содержанием:

-

1

3.0.31.657

11.2013

1622

B88211

MR578176

-1

1622

default

2013

100

Engine ISO-9141

26.11.2013

13:15:10

name

noname

020305

unknown

etc etc

-

48

12 Расход воздуха

gm/s

-3,14159265358979

=====

**Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки**

Послан sibo - 19.08.2014 00:16

---

В диагностике АБС 22-й код расшифрован неверно , у вас - неисправность переднего правого колеса , на самом деле - это переднее левое.

На П4 с75-м мотором 2006 г.в ругается , что неизвестный идентификатор ЭБУ , добавьте . Идентификатор 1682.

=====

**Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки**

Послан Евгений - 19.08.2014 00:56

---

Назовите идентификатор АБС с неправильной расшифровкой 22 кода неисправности, я проверю.

По поводу идентификатора мотора 1682 перепроверю дополнительно но на всякий случай сообщите ВИН автомобиля

=====

**Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки**

Послан Евгений - 19.08.2014 15:47

---

Идентификатор 1682 в МУТ3 поддерживается только на уровне общего ИСО протокола, заводского нет.

=====

**Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки**

Послан Evgeniy - 15.01.2016 10:45

---

Здравствуйте. На днях был Паджеро спорт, человек хотел уменьшить время выключения света, блок ETACS в диагностике есть, а спец функций нет, возможно ли добавить изменения в этом блоке?

=====