

## Архив

Послан admin - 31.07.2013 17:15

---

Устаревшие версии сканера &quot;MMC-Reader&quot;.

=====

### Re: Версия 3.0.34.694 от 24.04.2014

Послан Евгений - 05.05.2014 20:49

---

Хорошо, еще раз перепроверю. Глюк пока не удастся отловить

Назовите на всякий случай еще идентификатор ЭБУ

=====

### Re: Версия 3.0.34.694 от 24.04.2014

Послан Furg0n - 05.05.2014 21:54

---

Идентификатор сказать точно не могу, вроде и сохранял в pdf отчет, но он почему-то не сохранился.

Что-то типа K47.. или F47.., два других поля (версия прошивки и еще одно) были пустые

=====

### Re: Версия 3.0.34.694 от 24.04.2014

Послан admin - 07.05.2014 01:12

---

В папке с программой должен быть файл: mmcrcd.elf - накопительный лог ошибок на момент сбоев. Если есть, то пожалуйста, отправьте его нам на admin@mmc-reader.ru для анализа. Есть кое-какие подозрения. Если не будет, я попробую пересобрать программу без отладчика, так как подозреваю, что косвенно причина могла быть в нём.

=====

### Re: Версия 3.0.34.694 от 24.04.2014

Послан admin - 07.05.2014 01:32

---

авансом убрал отладчик, перезалил бету. Можно попробовать, но это исходя только из моих рассуждений, для точности, хотелось бы взглянуть на лог.

=====

Re: Версия 3.0.34.694 от 24.04.2014

Послан Furg0n - 07.05.2014 01:33

---

Выслал

=====

Re: Версия 3.0.34.694 от 24.04.2014

Послан admin - 07.05.2014 15:07

---

Нашли причину. Неправильно воспринималась битовая формула - из-за того, что были добавлены новые операнды для мультитайтных вычислений. Ошибка могла встречаться на некоторых идентификаторах, содержащих критический параметр. Исправим, там несложно. Спасибо за информацию!

Вот один из таких параметров: 29 Inhibitor switch

=====