

Обновление сканеров MMC-Reader, ELM-Reader

Послан admin - 13.09.2018 00:55

MMC-Reader

12.09.2018

[v] Версия 3.3.43.873 русская, немецкая сборка

11.09.2018

[!] Протестирован режим выбора битрейта на блоке АБС Pajero-4.

08.09.2018

[-] Деактивировано автоматическое определение битрейтов

[+] В программе автоматически включается ручной режим ввода битрейтов при несовпадении рабочих частот сканера и блока управления

Как показала практика, определение скорости соединения средствами адаптеров K-Line невозможно: контрольное значение разности битрейтов постоянно "плавает", поэтому было принято решение использовать ручной выбор.

[!] Небольшие исправления в сообщениях

ELM-Reader

Несколько недель назад мы допустили ошибки в базе данных, проведя ревизию. В итоге, база данных была возвращена в исходное состояние, также добавлены новые блоки по Mitsubishi Outlander: вариатор W1CJC (CVT-4WD), EUR Outlander GF 2016

Изменен раздел закачек с целью отказа от табличной разметки - сделано распределение материалов по категориям. Кажется так будет удобнее. 😊

=====

Re: Обновление сканеров MMC-Reader, ELM-Reader

Послан admin - 13.09.2018 18:13

Новое видео

Добавлено новое видео с диагностики Paјero 4. Для данного автомобиля требуется два типа адаптеров: K-Line (для систем ABS и TCL) и ELM327(для остальных систем)

Работа по K-Line(MMC-Reader)

Работа по CAN(ELM-Reader)

=====