Форум поддержки - Программный сканер для автомобилей Mitsubishi

Сгенерирована: 18 Мау, 2024, 07:33 Хюндай Солярис Послан Evgeniy - 02.10.2018 11:31 Лог работы. Некоторые параметры показывают не адекватно. Re: Хюндай Солярис Послан sibo - 02.10.2018 23:22 Так всегда бывает, когда набор параметров не соотвествует автомобилю. Те параметры, которые у вас есть показаны вполне адекватно. А те параметры которых у вас просто нет - показывают что попало . В принципе ниче страшного. Re: Хюндай Солярис Послан Евгений - 03.10.2018 10:18 Спасибо за лог, на днях исправлю базу. Эта система находится в тестовом режиме, это видно по восклицательному знаку из скрина. И если судить по температурам там есть чего исправить. Нулевые значения коррекций, это вполне допустимо. Если есть возможность, назовите ВИН код авто, я сделаю точно как в GDS. Дело в том, что ручной выбор системы может приводить к подобному поведению. По ВИН коду GDS сам определяет тип, но иногда все равно нужно выбирать варианты норм токсичности. ______ Re: Хюндай Солярис Послан Evgeniy - 05.10.2018 15:46

sibo написал:

Так всегда бывает, когда набор параметров не соотвествует автомобилю.

Форум поддержки - Программный сканер для автомобилей Mitsubishi Сгенерирована: 18 Мау, 2024, 07:33 Я не первый год Работаю в этой сфере Re: Хюндай Солярис Послан Evgeniy - 05.10.2018 15:48 Евгений написал: Спасибо за лог, на днях исправлю базу. Эта система находится в тестовом режиме, это видно по восклицательному знаку из скрина. И если судить по температурам там есть чего исправить. Нулевые значения коррекций, это вполне допустимо. Если есть возможность, назовите ВИН код авто, я сделаю точно как в GDS. Дело в том, что ручной выбор системы может приводить к подобному поведению. По ВИН коду GDS сам определяет тип, но иногда все равно нужно выбирать варианты норм токсичности. На скрине конкретно ТОЖ хотел показать. Вин думаю возможно узнать у хозяина. Re: Хюндай Солярис Послан Evgeniy - 05.10.2018 16:18 Z94CU41DBCR118071