

Не подключается адаптер

Послан karas - 12.04.2019 19:58

Адаптер MMC K-Line 3.1с автоматической коммутацией.

При подключении адаптера в 16ти пиновый разъем ОВД светодиод на адаптере не загорается.
При входе в программу - окно с надписью "Адаптер не найден".

При попытке в Параметрах добавить сом-порт - не определяется устройство, не добавляется порт.

Между тем, ELM327 подключается к этому разъему и работает.

=====

Re: Не подключается адаптер

Послан admin - 27.08.2020 12:45

Купить теперь можно. Доступен в магазине. Все сканеры обновлены и доступны для скачивания.

=====

Re: Не подключается адаптер

Послан sibo - 27.08.2020 22:35

Не нахожу его в магазине . Не там ищу ?

=====

Re: Не подключается адаптер

Послан admin - 27.08.2020 23:22

Вот здесь, раздел оборудования

www.elm-reader.ru/market/hardware/

=====

Re: Не подключается адаптер

Послан sibo - 27.08.2020 23:44

Увидел , заказал 🍌

Re: Не подключается адаптер

Послан MishganN - 27.09.2023 17:31

Такая же ситуация. Один в один. За два года проблему не решили?

Re: Не подключается адаптер

Послан MishganN - 27.09.2023 17:32

mauserг написал:

Здравствуйте!

Прошу помощи!

Покупал у вас адаптер MMC K-Line, могу ошибиться, но вроде бы исполнения 1.

Со старым ноутбуком с Windows 7 адаптер работает без проблем (ПО и драйверы устанавливал лет 6-7 назад). ПО и драйвера не обновлял.

Сейчас возникла острая необходимость свой Mitsubishi 4G93 протестировать (жестко висит чек).

Ноутбук под рукой достаточно новый с ОС Windows 10.

Устанавливал все по пунктам, как в описании.

Драйвер ключа SenseLock установился без проблем, а вот драйвер адаптера (файл CDM21228_Setup) вроде бы и установился успешно, однако адаптер в диспетчере устройств отображается в дереве с вопросительным и восклицательным знаком: во вкладке "Другие устройства>K-Line+1G MMC Duplex", т.е. отсутствуют совместимые драйверы.

Запускал все от имени администратора.

Попробовал скачать и установить драйвер v2.12.28 с сайта www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm - бесполезно, адаптер не установился.

Подскажите в чем причина?

Дополнительная информация к проблеме с установкой драйвера адаптера на Win10:

- 1) Отключил интернет, поскольку драйвер адаптера устанавливался автоматически из центра обновления Windows;
- 2) Выполнил поиск драйверов на компьютере, задав путь с установленной программой C:\Program Files (x86)\MMC-ReaderDrivers;
- 3) Появилось окно со следующей информацией:

Произошла ошибка при установке драйверов для этого устройства

Система Windows обнаружила драйверы для этого устройства, но при попытке установки этих драйверов произошла ошибка.

K-Line+1GMMC Duplex

Хэш этого файла отсутствует в заданном файле каталога. Возможно, файл поврежден или подделан.

Если известен изготовитель этого устройства, вы можете посетить его веб-сайт и проверить содержимое раздела поддержки на наличие нужных драйверов.

Закреть

Вот как у автора. Тоже. К Windows 10 не подключается. Что делать то?

=====