

## Версия 4.5.57.1017

Послан volodyak57 - 15.09.2019 01:36

---

Данную версию установил на w10. Установил драйвер ключа. Программа не запускается, пишет что то не нашла, просит переустановить программу. Несколько раз скачивал и переустанавливал, бесполезно. Откатился на Версия 3.0.40.747 заработало. В чем проблемы?

=====

## Re: Версия 4.5.57.1017

Послан admin - 15.09.2019 15:27

---

Можно скриншот ошибки? разработка MMC-Reader ведется под Windows 10, так что все должно работать. Надо разобраться.

=====

## Re: Версия 4.5.57.1017

Послан volodyak57 - 15.09.2019 19:04

---

## Re: Версия 4.5.57.1017

Послан admin - 16.09.2019 00:27

---

Вообще, это сообщение выдается только в том случае, когда некорректно установлен драйвер адаптера.

То есть, если открыть диспетчер устройств, и посмотреть ветку COM и LPT, она должна не содержать запись адаптера, либо на ней, возможно, будет желтый значок конфликта с указанием причины. Посмотрите пожалуйста.

=====

## Re: Версия 4.5.57.1017

Послан volodyak57 - 16.09.2019 00:43

---

Я запускаю программу без подсоединения шнурка. Я адаптер подсоединяю только в машине. Адаптер 1-й серии. У меня впервые очередь должно быть подано +12вольт, потом +5вольт. Иначе выгорает микросхемам инвертор. Уже выгорала. Поэтому дома адаптер не подключён. И теперь программа не запускается без адаптера?

=====

**Re: Версия 4.5.57.1017**

Послан admin - 16.09.2019 11:23

---

Сканер MMC-Reader версии 4.X запускается в любом случае: при включенном адаптере, или отключенном.

Данная библиотека FTD2XX.dll от драйвера адаптера версии 2.10 нами была включена в ранние дистрибутивы для "удобства", чтобы можно было запустить сканер без предварительно установленного адаптера. Хотя это не несло никакого смысла, так как после установки драйвера адаптера, надобность в данной библиотеке отпадала.

Начиная с версий MMC-Reader 4.X мы отказались от включения в дистрибутив данного файла, так как с апреля 2019 года работаем с официальными драйверами FTDI (а их версия может быть 2.06; 2.08; 2;12), поэтому использование библиотеки FTD2XX.dll версии 2.10 могло привести к конфликту с драйвером.

Решение.

Так как у Вас используется старая версия адаптера, можно данный файл положить в рабочую папку: c:\Program Files (x86)\MMC-Reader

Файл прилагаю:

Вообще, можем предложить заменить плату адаптера на новую версию. Без логики 4049b и не нужно будет использовать тестовый режим Windows.

Стоимость апгрейда составит 500 руб.

=====