

## MMC Wireless

Послан admin - 27.08.2020 23:34

---

Все что будет связано с работой данного адаптера пишите здесь.

=====

## Re: MMC Wireless

Послан sibo - 04.09.2020 22:28

---

Не работает на машинах до 2000-го года . С ЕЛМ-райдером проблем нет , с MMC-райдером после 2000 года вроде тоже всё адекватно.

Если в параметрах адаптера выбрать Wireless , то кабель тоже остаётся активным . Может в этом проблема ?

=====

## Re: MMC Wireless

Послан admin - 04.09.2020 22:45

---

Поподробнее пожалуйста, с какой машиной, каким блоком не получилось соединиться MMC-Reader'ом.

Если в статус-баре появилось название MMC wireless и версия прошивки, все блоки по K-Line будут поддерживаться и до 2000 года и после, без разницы. В настройках можно не смотреть состояние других адаптеров, работа ведется через беспроводной канал связи.

Да, наверное можно скрыть другие адаптеры, чтобы не было путаницы.

=====

## Re: MMC Wireless

Послан sibo - 04.09.2020 23:16

---

### **admin написал:**

Поподробнее пожалуйста, с какой машиной, каким блоком не получилось соединиться MMC-Reader'ом. Паджеро ИО 1998 г.в и Диамант 1997 г.в . с двигателем соединялся Дальше не стал пробовать , и так понятна ситуация. Через кабель эти же машины читаются без проблем.

Если в статус-баре появилось название MMC wireless и версия прошивки Да , разумеется появилось , я ж написал , что тут же, после неудач с вышеуказанными машинами , попробовал подключиться к Лансер Цедии 2001 г.в , всё прошло без проблем.

все блоки по K-Line будут поддерживаться и до 2000 года Ну значит поддерживаются , а я просто вру.

=====

## Re: MMC Wireless

Послан admin - 05.09.2020 11:05

---

От всего сердца прошу прощения, если был неправильно понят

В мыслях не было чего-то опровергать или доказывать....

Мы проверяли адаптер на старых протоколах - AC, SRS, ABS, двигатель Паджеро 3, двигатель Лансер 10, двигатель Хендай 2007 г.в.

Плюс были машины на диагностике, но они были новее 2000 года.

Итак

Есть подозрение на причину ошибки, будем разбираться. Да, получается не было варианта с авто ниже 2000 года.

Предположу, что есть погрешность в прошивке адаптера в обработчике блоков с протоколами ISO-9141 и без них.

Думаю, что все наладится - исправим - выложим прошивку адаптера.

PS

Без критики и диалога- нет развития. Тем более Вам отдельное спасибо за активное участие в развитие проекта. Так как многие ошибки мы сами обнаруживаем спустя большое время, хотя их можно было бы устранить раньше, если бы них кто-нибудь обращал внимание.

Сейчас надо отладить работу адаптера и постепенно переходить на мобильные платформы.

=====

## Re: MMC Wireless

Послан Evgeniy - 07.09.2020 09:10

---

Утро доброе. В приложении 1 по адаптеру MMC Wireless написано: \*Пожалуйста, используйте кабель Mitsubishi Pre OBD1 - 16 на 12 контактов, кабель в прикуриватель и комплект переходников\*, те он сам перекоммутируется на нужный пин или как? Для адаптера 1й версии переходник бесполезен?

=====